




Consejo para variar la profundidad de taladrado, lo que soluciona que el taladro no atraviese completamente las Placas:



Este es el paso donde podemos hacer click en "Avanzado" para poder acceder a la variación de la profundidad de taladrado.



Por defecto el valor de profundidad de perforación es de 2,00 mm lo que para algunos taladrado y materiales se queda muy justo.



Te permite aumentar la profundidad de perforación hasta un máximo de 2,5 mm.